


LAPORAN HARIAN PADA HARI SABTU TANGGAL 10 NOVEMBER 2018 POSKO TANGGAP DARURAT BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA

(Laporan sementara perkembangan bencana Banjir dan Tanah Longsor, Update hari Sabtu, tanggal 10 November 2018)

Kami sampaikan kegiatan Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 06-10 November 2018 sebagai berikut:

I. DATA CURAH HUJAN HARIAN WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN ANALISANYA

1. Pos Hujan Sodonghilir Tasikmalaya : 107 mm
2. Pos Hujan Cipatujah Tasikmalaya : 48 mm
3. Pos Hujan Karangnunggal Tasikmalaya : 400mm



Gambar Analisa sebaran CH wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya
Pada tanggal 05 sd 06 November 2018
(Sumber BMKG)

II. KRONOLOGIS KEJADIAN

1. Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur beberapa daerah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga mengakibatkan terjadinya Banjir dan Tanah Longsor.
2. Banjir bandang yang terjadi disebabkan oleh meluapnya aliran air hulu sungai yang mengarah ke 3 Kecamatan yakni, Kecamatan Karangnunggal, Culamega, dan Cipatujah.

III. STATUS PENANGANAN BENCANA

Berdasarkan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh seluruh instansi/stackholder terkait penanganan Darurat Banjir dan Tanah Longsor yang dipimpin Wakil Bupati Tasikmalaya, menyatakan penetapan status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Tasikmalaya, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 06 – 20 November 2018.

IV. LOKASI KEJADIAN

1. Kecamatan Cipatujah
 - a. Desa Cipatujah
 - b. Desa Nagrog
 - c. Desa Bantarkalong
 - d. Desa Cipanas
 - e. Desa Kertasari
 - f. Desa Padawaras
 - g. Desa Pameutingan
 - h. Desa Nangelasari
 - i. Desa Darawati
 - j. Desa Ciheras
 - k. Desa Ciandum
2. Kecamatan Karangnunggal
 - a. Desa Cikupa
 - b. Sarimanggu
 - c. Sukawangun
 - d. Cikapinis
 - e. Cibatuireng
 - f. Kujang
 - g. Ciawi
 - h. Karangnunggal
 - i. Cikukulu
 - j. Karangmekar

3. Kecamatan Culamega
 - a. Desa Bojongsari
 - b. Desa Cikuya
 - c. Desa Cinta bodas
 - d. Desa Cipicung
 - e. Desa Mekarlaksana

V. DAMPAK

1. Lingkungan. Beberapa desa di 3 Kecamatan Culamega, Cipatujah dan Karangnunggal dilanda banjir bandang dan tanah longsor, berdampak pada tertutupnya akses jalan di beberapa desa hingga merusak sejumlah pemukiman dan perkebunan milik warga.
2. Rumah Warga
 - a. 72 unit rumah rusak berat, 149 unit rumah rusak sedang dan 114 unit rumah rusak ringan di 3 Kecamatan Culamega, Cipatujah dan Karangnunggal.
 - b. 70 rumah warga, sawah dan beberapa kolam ikan terendam air di Kp. Mekarwangi, Cikanera, Ciputat, Desa. Cikupa Kecamatan Karangnunggal.
 - c. 287 unit rumah,
 - d. 6 orang dinyatakan meninggal dunia di Kecamatan Culamega, Karangnunggal dan Cikalong
3. Infrastruktur / Sarana dan Prasarana
 - a. Jembatan penghubung antara Kabupaten Tasikmalaya – Kabupaten Garut di Kp. Pasanggrahan RT/RW. 002/001 terputus.
 - b. Akses jalan menuju wilayah kecamatan Culamega tertimbun material longsor di beberapa titik, sehingga menghambat proses evakuasi dan bantuan logistik.

4. Korban Jiwa

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	UMUR	JK	PENYEBAB	KET
1	06 November 2018	ELSA	Desa Cikuya Kec. Culamega	8	P	Hanyut terbawa banjir bandang	Ditemukan di culamega
2	06 November 2018	MARDIN	Desa Cikuya Kec. Culamega	52	L	Tertimbun Longsor	Ditemkan di lokasi
3	06 November 2018	SAP'IN	Desa Cikuya Kec. Culamega	40	L	Hanyut terbawa banjir bandang	Ditemukan di Ds.Nagrog Cipatujah
4	06 November 2018	ANING	Desa Cikuya Kec. Culamega	52	P	Hanyut terbawa banjir bandang	Ditemukan di Ciandum Cipatujah
5	06 November 2018	ODIN	Desa Kujang Kec.Karangnunggal	43	L	Hanyut terbawa banjir bandang	Ditemukan di Cidadap
6	08 November 2018	FAZAR	Desa Sindangjaya Kec.Cikalong	10	L	Hanyut terbawa banjir bandang	Ditemukan di sindang jaya, cikalong.

VI. DATA PENGUNGS

1. KecamatanCulamega:

a. TendaPengungsi :

- 1) KampungCikondang : 130 KK/330 Jiwa
- 2) KampungSitujaya : 150KK/250 Jiwa
- 3) DesaCikuya : 195KK/400 Jiwa

b. PengungsiDirumah :

- 1) DesaSukajaya : 10 KK/23 Jiwa
- 2) DesaCurugTelu : 7KK/17Jiwa
- 3) DesaCulamega : 23 KK/21 Jiwa
- 4) DesaCintaBodas : 23 KK/95Jiwa
- 5) DesaCipicung : 30 KK/150Jiwa
- 6) DesaMekarlaksana : 7 KK/39 Jiwa
- 7) KampungCikanayakan : 12 KK/40 Jiwa

2. KecamatanKarangnunggal:

- PengungsiDirumah :

- 1) DesaCikupa : 198 KK/402Jiwa
- 2) DesaCipatujah : 100KK/305Jiwa

Total Pengungsi : 852 KK/2045 Jiwa

VII. KEGIATAN HARIAN

1. Pendirian Pos Komando Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor di Kantor Kecamatan Culamega
2. Pembukaan akses jalan yang masih tertimbun longsor 2 titik di Kecamatan Culamega
3. Inventarisir data sementara dari beberapa desa
4. Penerimaan Bantuan
5. Monitoring Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya
6. Aktifasi dapur umum lapangan
7. Pengiriman bantuan medis dan logistik
8. Menginformasikan perkembangan data sementara

VIII. PERSONIL

NO	NAMA INSTANSI / KOMUNITAS	JUMLAH PERSONIL
1	BPBD Kabupaten Tasikmalaya	20
2	BASARNAS	4
3	TNI	155
4	POLRI	500
5	FKPPI	10
6	SATPOL PP	30
7	MEDIS	60
8	DINAS PU	8
9	DISHUB	4
10	DINSOS	30
11	RELAWAN	20
12	PDAM	4
13	KOMINFO	3
14	PLN	3
JUMLAH		821

IX. SUMBER

1. TNI-POLRI
2. Pemerintah Desa Bojongsari, Mekaraksana, Cintabodas
3. BPBD Kab. Tasikmalaya
4. Relawan PB
5. TAGANA

Komandan Kodim 0612/Tasikmlaya
Selaku
Incident Commander,

Nur Ahmad, SE
Letnan Kolonel Inf NRP 11990035400277

**DOKUMENTASI KEGIATAN PADA HARI SABTU TANGGAL 10 NOVEMBER 2018
POSKO TANGGAP DARURAT BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA**



RAPAT KOORDINASI PENANGULANGAN BENCANA



RAPAT KOORDINASI PENANGULANGAN BENCANA



PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA



PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA



EVALUASI KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA

Komandan Kodim 0612/Tasikmlaya
Selaku
Incident Commander,

Nur Ahmad, SE
Letnan Kolonel Inf NRP 11990035400277